

*Timanttipurku Oy*  
Jänismaantie 26  
67800 KOKKOLA  
puh. 0400 563 320

Kokkola 21.02.2017

## ASBESTIKARTOITUS

### KARTOITUKSEN KOHDE VETELIN PALOASEMA

Kartoituksen kohde on Vetelin paloasema, joka on rakennettu 1979.

### KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ASIAKIRJAT

Käytettävissä oli alkuperäinen piirustussarja.

### TARKASTUKSET KOHTEESSA

Tarkastuksen kohteessa suoritti Arto Viitasaari 16.02.2017

### ASBESTIN TUNNISTAMINEN

Analysoitavaksi lähetettiin kuusi näytettä, joista yksi sisälsi asbestia

Näyte 3: IV-kanavan liitoksen tiivistysmassa. Sisältää asbestia

Seuraavat näytteet eivät sisältäneet asbestia.

Näyte 1: Autohallin seinän Lujalevy. Ei asbestia.

Näyte 2: Korjaamon punainen muovimatto . Ei asbestia

Näyte 4: Lattian vinyylilaatta 30 x 30. Ei asbestia

Näyte 5: Pesuhuoneen seinäkaakelien kiinnitys ja saumaus laasti. Ei asbestia

Näyte 6: Pesuhuoneen lattia klinkkerin saumaus ja kiinnitys laasti. Ei asbestia

## ASBESTIESIINTYMÄT

Kiinteistössä on asbestia asbestimateriaaleittain eriteltyinä seuraavasti.

- IV kanavien liitos kohdat n 40 kpl. Harmaa tiiviste massa

## ASBESTIN PURKAMINEN KIINTEISTÖSTÄ

Asbestia purettaessa kiinteistöstä on noudatettava valtioneuvosto asetusta asbestityöstä 798/2015.

## KARTOITUKSEN RIITTÄVYYS

Asbestikartoituksessa on kartoitettu kaikki tilat, rakenteet ja laitteet joissa saattaa esiintyä asbestia. Kartoittaja ei kuitenkaan ota vastuuta mahdollisesti löydettävistä, piilossa olevasta tai muuten yllättävästä asbestiesiintymästä.

Asbestituotteiden määrät on kartoittaja arvioinut emmekä ota vastuuta niiden tarkasta paikkaansa pitävydestä.

TIMANTTIPURKU OY

Arto Viitasaari

